

ATZ

KULLANICI KALİBRASYONU

1. MENÜ tuşuna basın, ekrana SETuP yazısı gelince –T- tuşuna basın. (Menü otomatik olarak ilerleyip tekrar başa dönecektir.)
2. CALıb menüsü gelince tekrar -T- tuşuna basın, CAL on ekrana geldiğinde tekrar –T- tuşuna basın.
3. Ekranda 300 yazısını gördükten sonra othEr seçeneği gelince –T- tuşuna basın, Set CAL yazacak ve “g” işareti gördüğünüz boş bir ekran gelecek.
4. -0- tuşu ile 1 yazıp –T- tuşu ile 100 yazana kadar tek tek basınız.
5. Yazdıktan sonra –MENU- (ENTER) tuşuna basın, LOAd yazısı gelince 100g ağırlığı kefenin üzerine hafifçe bırakın ve koyduğunuz ağırlık ekranda çıkana kadar bekleyin.
6. Kalibrasyon işleminiz bitmiştir...